

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I - Lote 10

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a adequação da calçada que se encontra quebrada após serviços na obra.

2 – Providenciar uma organização nos materiais que se encontram jogados na frente da obra.

Observação: Visita realizada em 19/05/25, prazo para adequação de 72hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023