

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 16 - Lote 05

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 - Devido a obra estar com uma escavação aberta, favor orientar os prestadores serviços para a colocação da tela de proteção ao final do expediente. Para a segurança do local e evitar acessos na construção, especialmente das crianças.

Observação: Visita realizada em 27/06/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023