

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 18 - Lote 06

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 - Providenciar a retirada dos pontalotes apoiadas no lote vizinho e organizar a frente da obra devido ao acúmulo de madeiras e materiais espalhados.

Observação: Visita realizada em 25/07/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023