

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra A - Lote 01

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a roçagem do lote de apoio que se encontra com mato muito alto, afim de evitar a proliferação de animais peçonhentos, assim trazendo mais segurança a moradores e prestadores de serviço.

Observação: Visita realizada em 05/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023