



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 02 – LOTE 16**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a colocação da tela de proteção, afim de evitar o acesso de animas e crianças nas dependências da obra, assim trazendo mais segurança a todos.

2 – Orientar aos prestadores de serviço a não deixar a caixa de energia aberta, afim de evitar possíveis acidentes elétricos.

**Observação:** Visita realizada em 20/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023