

Obs.: Segunda orientação a respeito do mato alto.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra B - Lote 07

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1- Atenção ao mato alto presente na obra, providenciar com urgência a capinagem, evitando a proliferação de animais peçonhentos.

2- Providenciar a adequação da tela de proteção que se encontra rasgada, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 30/04/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023