

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 14 - Lote 12

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a troca de caçamba que se encontra cheia, afim de evitar que o material caia sobre a rua gerando sujeira.

2 – Atenção a guia e sarjeta que se encontram danificadas na frente da obra, por favor providenciar a regularização da mesma.

Observação: Visita realizada em 03/11/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023