



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 – LOTE 05

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a instalação **urgente** do rufo e pingadeira no muro que faz divisa com o vizinho, pois está causando danos ao muro a pintura interna do vizinho, afim de evitar que o problema se agrave mais providenciar a regularização **urgente** em até **3 dias**.

2 – Atenção ao vão entre a poste de energia e muro do vizinho que também pode vir a ser outro ponto de infiltração, providenciar a regularização.

Observação: Visita realizada em 17/11/23, prazo para adequação de **3 dias** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023