

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I - Lote 02

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:


1 – Providenciar uma limpeza no lote ao lado que se encontra com resíduos da obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar uma limpeza da via e em todo o percurso onde houve o escoamento de água suja vindo da obra.

Observação: Visita realizada em 23/07/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023