

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 13 - Lote 12

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Orientar os prestadores de serviço a regularizarem a tela de proteção, a atual possui diversos rasgos comprometendo sua função de impedir a entrada de pessoas, animais e crianças na obra.

2 – Providenciar uma limpeza e remoção de lixo afim de uma obra limpa e organizada.

Observação: Visita realizada em 07/08/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023