

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 13 - Lote 16**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a caixa de energia aberta, favor orientar aos prestadores de serviço a sempre manterem a caixa devidamente fechada com a tampa, visando evitar acidentes elétricos.

2 – Atenção a tela de proteção com pontos abertos, providenciar o fechamento regular, visando evitar acesso a obra precavendo possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 15/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023