



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 - LOTE 19**

Identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 - Devido ao acúmulo de entulho e madeiras no lote de apoio, favor orientar os prestadores de serviços para limpeza e organização no local. Atenção também com a alvenaria próximo a casa vizinha se acaso for fazer os serviços de chapisco e reboco, favor providenciar a proteção com tela tapume, visando evitar respingos.

**Observação:** Visita realizada em 19/06/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue as fotos em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023