



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 - LOTE 10**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Efetuar o isolamento do quadro de energia e fios elétricos quando não estiver em uso, para evitar possíveis acidentes.
- 2 – Orientar os prestadores de serviço para efetuar uma organização nos materiais da obra no terreno de apoio.

**Observação:** Visita realizada em 03/08/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023