



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 02 – LOTE 07

Alerta: Segunda orientação sobre o mesmo problema de madeiras amontoadas.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Orientar aos prestadores de serviço para realizar uma organização nas tabuas e madeiras utilizadas na obra, de modo que não fiquem amontoadas, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 20/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023