

**Obs.: Segunda orientação a respeito da tela para caçamba.**

**ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra K - Lote 05**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar uma limpeza na caçada que se encontra com resíduos da obra.
- 2 – Providenciar a organização dos materiais que se encontram jogados pela obra.
- 3 – Providenciar uma tela de proteção para a caçamba visando evitar que materiais leves caiam.

**Observação:** Visita realizada em 19/05/25, prazo para adequação de 72hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023