

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 - Lote 07

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma organização nos materiais da obra e/ou a remoção das madeiras e ferros não mais utilizados, afim de evitar a proliferação de animais peçonhentos trazendo mais seguranças a todos.

Observação: Visita realizada em 07/08/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023