



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 – LOTE 04

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Orientar aos prestadores de serviço a realizar uma limpeza na rua que se encontra com areia, afim de evitar possíveis problemas na rede de escoamento de água da rua.

Observação: Visita realizada em 20/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023