



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 – LOTE 09

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma organização nas madeiras utilizadas na obra que se encontram no lote de apoio, de modo que não fiquem amontoadas, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 20/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023