

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra F - Lote 06

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1- Orientar aos prestadores de serviço a realizar uma limpeza na via que se encontra suja ao redor da caçamba.
- 2 – Providenciar o fechamento correto da caçamba com uma tela de proteção, afim de evitar que materiais leves caiam sobre a via.
- 3 - Providenciar a adequação da tela de proteção no lote de apoio que se encontra danificada, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita realizada em 13/05/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023