



ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra J - Lote 10

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a regularização da tela de proteção que se encontra danificadas em diversos pontos, afim de evitar a entrada de crianças e animais nas dependências da obra, assim evitando possíveis acidentes e trazendo mais segurança.

Observação: Visita realizada em 17/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023