



ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 – Lote 20

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Orientar aos prestadores de serviço a realizar uma organização das madeiras no lote de apoio evitando o entulho afim de impedir a proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar a remoção da caçamba devido estar cheia de entulho, afim de evitar sujeira na rua. Favor orientar os prestadores de serviços para adequação.

Observação: Visita realizada em 04/09/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023