

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra K - Lote 05

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 - Providenciar o descarte de entulho acumulado na obra na caçamba, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 - Providenciar tela de proteção para caçamba, visando evitar que materiais leves caiam.
- 3 - Providenciar a colocação de da tampa na caixa de energia, visando evitar acidentes elétricos.

Observação: Visita realizada em 15/05/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023