

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I - Lote 02**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção ao mato alto presente na frente da obra, providenciar com urgência a capinagem, evitando a proliferação de animais peçonhentos
- 2 – Providenciar uma organização nos materiais que se encontram jogados na frente da obra.
- 3 – Providenciar a adequação da tela de proteção que se encontra danificada, visando evitar acessos a obra evitando possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 19/05/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023