

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 14 - Lote 04

Identificamos conforme as fotografias abaixo, as seguintes irregularidades em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 - Devido a obra estar com uma escavação aberta e pontas de ferros, favor orientar os prestadores serviços para a colocação da tela de proteção ao final do expediente. Para a segurança do local e evitar acessos na construção, especialmente das crianças.

2 - Atenção também com a ligação de água e energia, favor providenciar as instalações para o andamento da obra.

Observação: Visita realizada em 27/06/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue as fotos em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023