

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra N - Lote 15

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Orientar aos prestadores de serviço a realizar uma limpeza na via que se encontra com resíduos da obra.
- 2 – Providenciar a adequação da calçada que se encontra quebrada e com vazamento de água.
- 3 – Atenção com a água empoçada na obra, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, durante a visita foi notada a presença de larvas na água, favor providenciar a adequação com cloro ou a remoção completa da água.

Observação: Visita realizada em 13/05/25, prazo para adequação de 72hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023