

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra N - Lote 16

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar com urgência uma limpeza na rua, a mesma se encontra com areia e terra escorridas da obra, afim de evitar possíveis problemas na rede de escoamento de água da rua realizar a devida limpeza.

Observação: Visita realizada em 10/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023