

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 13 - Lote 24

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a roçagem do mato alto que se encontra na obra, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

2 – Providenciar a regularização da tela que proteção que se encontra caída, afim de evitar o acesso de crianças e animais de estimação nas dependências da obra, assim trazendo mais segurança a todos.

Observação: Visita realizada em 03/11/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023