

**Obs.: Segunda orientação a respeito da limpeza na via.**

**ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I - Lote 10**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1- Orientar aos prestadores de serviço a realizar uma limpeza na via que se encontra suja ao redor da caçamba.

2 - Providenciar a adequação da tela de proteção que se encontra caída, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 13/05/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023