

## **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 - Lote 16**

**Alerta: Terceira orientação sobre o mesmo problema do forro cedendo.**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Devido a paralisação da obra, o forro de gesso iniciado se encontra com diversas infiltrações, e em alguns locais já até cedeu abrindo espaços onde alguns insetos como por exemplo abelhas e marimbondos podendo acabar fazendo ninho causando problemas a segurança do local, especialmente das crianças.

2 – Providenciar a roçagem do mato alto que se encontra nas dependências da obra, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 03/11/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023