

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra N - Lote 16

Alerta: Segunda orientação sobre o mesmo problema de limpeza da rua

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma limpeza na rua sarjeta que se encontra com areia, afim de evitar possíveis problemas na rede de escoamento de água da rua.

Observação: Visita realizada em 09/11/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023