

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra E - Lote 02

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1- Providenciar a colocação de da tampa na caixa de energia, visando evitar acidentes elétricos.
- 2 - Atenção a caçamba muito cheia, favor providenciar a troca/remoção ou a adequação da tela de proteção que se encontra rasgada, visando evitar que os materiais leves caiam sobre a via.

Observação: Visita realizada em 13/05/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023