

Obs.: Segunda orientação a respeito do mato alto.

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra F - Lote 06


Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção ao mato alto presente na obra, providenciar com urgência a capinagem, evitando a proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Orientar os prestadores de serviço a não descartarem marmitas ou restos de alimento na caçamba, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 26/05/25, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023