

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 - Lote 16

Alerta: Segunda orientação sobre o mesmo problema sobre o forro cedendo.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Devido a obra a certo tempo paralisada, o forro de gesso iniciado na mesma se encontra com diversas infiltrações, e em alguns locais já até cedeu abrindo espaços onde alguns insetos como por exemplo abelhas e marimbondos pode acabar fazendo ninho causando problemas a segurança do local, especialmente das crianças.

Observação: Visita realizada em 03/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023