

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I - Lote 02

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1- Atenção ao mato alto presente na obra, providenciar com urgência a capinagem, evitando a proliferação de animais peçonhentos.

2 - Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, durante a visita foi notada a presença de larvas na água, favor providenciar a adequação com cloro ou a remoção completa da água.

3 - Providenciar a adequação da tela de proteção que se encontra caída, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

4 - Orientar aos prestadores de serviço a realizar uma limpeza na via que se encontra suja ao redor da caçamba.

Observação: Visita realizada em 13/05/25, prazo para adequação de 72hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.







Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023