



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 - LOTE 02

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 - Devido ao acúmulo de entulho na frente da construção, favor orientar os prestadores de serviços para limpeza e organização no local. Atenção também com a tela de proteção à frente do lote, fazer a colocação ao final do expediente.

Observação: Visita realizada em 10/07/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023