



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 - LOTE 05**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 - Devido ao acúmulo de entulho na frente da construção, e próximo aos muros de divisa, favor orientar os prestadores de serviços para limpeza e organização no local. Atenção também com a tela de proteção à frente do lote, fazer a colocação ao final do expediente.

2 - Fazer o fechamento o quanto antes do muro do fundo que está na divisa com o condomínio vizinho, a fins de evitar futuros problemas com o proprietário da residência do fundo, e para a própria segurança do condomínio.

**Observação:** Visita realizada em 10/07/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023