



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 06 – LOTE 08

Identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Colocar tela de proteção na área da frente.

2 - Cobrir a caçamba.

3 - Eliminar os materiais na parte da frente e do fundo.

Observação: imagens registradas em 17/03/26, prazo para adequação de 48h a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue as fotos em anexo dos problemas relatados.









Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023