

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 15 - Lote 08

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquito da dengue, providenciar a regularização do local, fazendo um dreno de 40x40 cm ou tratamento com pastilhas de cloro ou remoção da água, caso já esteja sendo feito algum tratamento, por favor desconsiderar essa notificação.

2 – Recomendamos que seja feito a colocação do rufo sobre muro de divisa lateral afim de evitar possíveis problemas de umidade no muro do vizinho e no muro da obra.

Observação: Visita realizada em 03/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023