

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra I – Lote 08

Alerta: Segunda orientação sobre organização de madeiras, limpeza de entulhos e remoção de mato alto, favor providenciar a adequação.

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar uma organização das madeiras em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação e animais peçonhentos.

2 – Providenciar a remoção e limpeza de entulhos presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

3 – Providenciar a remoção do mato alto na obra, visando evita um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 06/12/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra. Após a adequação enviar uma foto atualizada do local para o e-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023