



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 04 – LOTE 23**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Orientar aos prestadores de serviço a realizar uma organização nas tabuas e madeiras utilizadas na obra, afim de evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

**Observação:** Visita realizada em 20/10/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaoobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaoobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023