

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 12 - LOTE 08

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 - A obra está em andamento sem a ligação de energia, favor orientar os prestadores de serviços para providenciar a adequação no local.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48 horas a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue a foto em anexo do problema relatado.

Observação: Visita a obra realizada em 17/07/23. Se acaso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023