



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 07 - LOTE 04**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 - Devido as pontas de ferros exposta na obra e malhas ferros também no lote de apoio, favor orientar os prestadores de serviços para fazer o fechamento com tela de proteção, visando evitar acessos à construção especialmente das crianças.

**Observação:** Visita realizada em 19/06/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023