

JARDIM PORTAL DA COLINA

ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 10 - LOTE 06

Alerta: Terceira orientação com o mesmo problema, caso não houver adequação no local será passível de aplicação de multa pelo condomínio.

No uso das atribuições conferidas com base no estatuto social da Associação Portal da Colina, identificamos conforme as fotografias abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias, a saber:

1 - Providenciar a limpeza dos entulhos e madeiras localizados no fundo da construção, favor orientar os prestadores de serviços para adequação, visando evitar a proliferação de animais peçonhentos. Atenção também com as barras de ferros no lote de apoio e tela de proteção caída, providenciar a organização.

Com isso, é a presente para **ORIENTAR** V. Sa. Associado e Proprietário do lote acima em referência para, no prazo de 48 horas a contar do recebimento desta orientação providenciar o reparo necessário e adequação. Segue as fotos em anexo do problema relatado.

Observação: Visita realizada em 18/07/23. Terceira orientação para fazer a limpeza no fundo da construção e remoção das barras de ferros do lote vizinho.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com Fone: (19) 99278-7023