



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 - LOTE 12

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção a restos de comidas deixado na obra, podendo ocasionar baratas e conseqüentemente a proliferação de escorpiões.
- 2 – Orientar os prestadores de serviço para efetuar uma organização e limpeza e descarte das sacolas de lixo na obra para gerar um lugar mais limpo.

Observação: Visita realizada em 03/08/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023