

ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra H - Lote 04

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1- Piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro ou esgotamento completo da água.
- 2- Providenciar tela de proteção para caçamba, afim de evitar que materiais leves caiam sobre as vias do condomínio.
- 3- Providenciar uma limpeza da via e em todo o percurso onde houve o escoamento de água suja vindo da obra
- 4- Providenciar tela de proteção, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.
- 5- Providenciar a colocação de da tampa na caixa de energia, visando evitar acidentes elétricos.

Observação: Visita realizada em 17/03/25, prazo para adequação de 72hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023