



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 08 - LOTE 04**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a remoção e limpeza da areia e terra presente na guia, afim de evitar possíveis problemas na rede de escoamento de água pluvial.

2 – Orientar aos prestadores de serviço a regularizar a tela de proteção, assim impedindo o acesso a animais e crianças aos materiais da obra, trazendo mais segurança a todos.

**Observação:** Visita realizada em 22/08/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023