

### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: Quadra 18 - Lote 06**

Identificamos conforme fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a remoção do entulho presente na obra, afim de evitar a proliferação de animais peçonhentos.

2 – Piscina com água parada, local propicio para a proliferação de mosquitos da dengue, providenciar a regularização com pastilhas de cloro ou remoção completa da água ou com um dreno de 40 x 40cm para que haja o escoamento da água, caso já esteja sendo feito algum tratamento na água favor ignorar esta orientação.

**Observação:** Visita realizada em 03/11/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima esteja regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023