

Obs.: Terceira orientação a respeito da sujeira na casa vizinha, caso o problema persista será passível de multa.

NOTIFICAÇÃO: 08/05/2025 - QUADRA L - LOTE 06

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 Orientar os prestadores de serviço a realizarem uma limpeza completa na casa vizinha que se encontra com resíduos de obra.
- 2 Orientar os prestadores de serviço a tomarem cuidado ao executar serviços próximos ao muro, afim de evitar que caiam resíduos de obra na casa ao lado.

**Observação:** Fotos registradas em 08/05/25, prazo para adequação de **24h** <u>a partir do recebimento</u> desta orientação. Caso a situação relatada acima não esteja regularizada, será passível de aplicação de multa conforme previsto pelo regulamento interno do condomínio. Após a adequação enviar uma foto atualizada do local para os e-mails: <a href="mailto:adm@residencialengenhovelho.com.br/fiscalizacaopdobelin@gmail.com">adm@residencialengenhovelho.com.br/fiscalizacaopdobelin@gmail.com</a>





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. **Paulo Dobelin - Arquiteto**E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023