



**ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 05 – LOTE 18**

**Alerta: Terceira orientação para a regularização da tela de proteção, favor providenciar a adequação, caso o descumprimento será passível de aplicação de multa.**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a regularização da tela de proteção posterior do lote de apoio, visando evitar acessos a obra, precavendo possíveis acidentes.

**Observação:** Visita realizada em 03/06/24, prazo para adequação de **48h a partir do recebimento desta orientação**. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacao@dobelin.com](mailto:fiscalizacao@dobelin.com) - Fone: (19) 99278-7023