



### **ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 17**

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Providenciar a regularização da tela de proteção, que se encontra caída, afim de impedir a entrada de animais e crianças nas dependências da obra, assim trazendo mais segurança a todos.

2 – Orientar aos prestadores de serviço a realizar uma limpeza no lote de apoio que apresenta entulho e outros materiais, evitando possíveis problemas quando efetuarem o apartamento de mato do lote.

**Observação:** Visita realizada em 21/09/23, prazo para adequação de 48hs a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

**Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista**

E-mail: [fiscalizacaopdobelin@gmail.com](mailto:fiscalizacaopdobelin@gmail.com) - Fone: (19) 99278-7023